## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 875172/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 11/10/2021

**NOM**: RANDRIARINJAKA

ADRESSE: FA 130 TER A AMBOHIMANATRIKA TELEPHONE: 0340429192

PROFESSION:-

**NUM IMM**: 7618TAG **MARQU**E :DAIHATSU **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: MNF3 CARROSSERIE: CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :5 N°SERIE DU TYPE:553554

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :-

PTC :1265 PAV :800 CU :465

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 11/10/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 11/10/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au11/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :875172/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**De**: RANDRIARINJAKA DATE 11/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7618TAG

USAGE EFFECTTF :VP

TVA

PLACE ASSISE : 5
PLACE DEBOUT :

PTC
1265

DROIT
Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN
Ar 0

PV
Ar 2 000

CARTE
Ar 2 000

THT
Ar 22 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400** 

Ar 4 400