

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAHANTAMALALA SIMONE

**ADRESSE : LOT IVZ 44 K AMBODIRANO AMPEEFILOHA 0345894557,
Tél.**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0203TBN

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 3490

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 15 000

TVA : Ar 3 000

NET A PAYER : Ar 18 000

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ALASORA**

RECU N° : 870135/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 05/10/2021

NET A PAYER : Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- REFLECTEURS PHARES G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : RALOVASOA Cristine

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : DR 01 MOIS 05/11/21