DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RAHERISOA & ARMANDINE \\ & \textbf{ADRESSE:} & FANJAKANA & ISANDRA, \textbf{T\'el.} & 0341811204 \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{9470FE} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 1635

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 877122/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 12/10/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANQUETTE AR A RECTIFIER
- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- FILS ELECTRIQUES A METTRE SOUS GAINE
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur: RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS