

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: BEBY SAHONDRA CELESTINE0341533077
ADRESSE : LOT 3604/K2/029B ANTOSOROROKAVO, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8263FD

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 2795

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 876616/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 11/10/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS