DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RASOLOMANANA ROLLAND \\ \textbf{ADRESSE}: & LOT 0910 C 45 MAHAFALY, Tél. 033 47 817 77 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: & \textbf{3805TBA} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2815

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

RECU N°: 920302/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date: 23/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- REVETEMENT PORTIERE A POSER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- BARRE STABILISATRICE AV CASSEE

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain

Emilien

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS 08/12/2021