## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:Randrian} \textbf{De:} \ RANDRIANATOAVINA FERDINAH \\ \textbf{ADRESSE}: LOT 177E/3708 TSARAMANDROSO, T\'el. 0348011190 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{7260FE}$ 

**USAGE EFFECTIF: TV** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1080

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

-----

**RECU N°: 877218/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 12/10/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- PHARE G/D NULS
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEU DE POLICE NUL
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIARISOLO JEAN ARNAUD

Opérateur: RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 JOURS