DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ANTSIRABE - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 914747/ANT/023/SUR_SITE/2021 **DATE**: 17/11/2021

NOM: RANDRIAMAHOLISON SETRA

ADRESSE: ATSIMOTSENA II NORD AMBANIVOHITRA BETAFO TELEPHONE: 0342295151

PROFESSION:-

NUM IMM: 1397TBP MARQUE: VOLKSWAGEN COMMUNE: BETAFO

GENRE : CAM TYPE : 2EZ7 CARROSSERIE : FOURGON AM TPP

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:601 0322

PLACE ASSISE : 7 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3500 PAV :1900 CU :1600

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2006

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 17/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto Jacques Aimé Le Chef de Centre

Opérateur : RADAFISON Andrandraina Jean Henri Validité de circulation jusqu'au 17/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 914747/ANT/023/SUR_SITE/2021**

De: RANDRIAMAHOLISON SETRA DATE 17/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1397TBP

USAGE EFFECTTF: TM6

PLACE ASSISE : 7
PTC 3500

DROIT Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

PV Ar 2 000

CARTE Ar 0

THT Ar 12 000

TVA Ar 2 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 14 400**