



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 913642/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 16/11/2021

NOM : RAJERISON TIANA WILLY 0349683906

ADRESSE : LOT II I 120 AMBONILOHA

TELEPHONE : 0324011477

PROFESSION :TRANSPORTEUR

NUM IMM : 0387TBH

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : WP81HP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:2U438387

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :2317568

PTC :2268

PAV :1578

CU :690

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE : 0203811

DELIVREE LE :03/02/2017

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 16/11/2021

PATENTE : 2019

ANI : /

APTITUDE : APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :RASATA Michela

Validité de circulation jusqu'au26/03/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0387TBH**

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2268

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**