## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTONDRINA JEAN PASCAL **ADRESSE**: LOT 15 A 10 FKT ATSIMOTSENA, **Tél**. 034 77 079 00 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **9587TBK** 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2800

DROIT: Ar 9 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
  $4\,000$  

 THT:
 Ar
  $13\,000$  

 TVA:
 Ar
  $2\,600$ 

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 875059/ANT/023/SUR\_SITE/2021

**Date**: 11/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto

Jacques Aimé

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS 11/11/2021