DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 863853/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 29/09/2021

NOM: RATSIMAROFY HERIMALALA DINA

ADRESSE: LOT III X 134 ANOSIBE-0320446874 **TELEPHONE:**

PROFESSION: INGENIEUR

NUM IMM: 8017TAP **MARQUE**:BYD **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE:F0**CARROSSERIE** :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE **PUISSANCE**:6 N°SERIE DU TYPE:91068082

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:0930080

PTC:1245 **PAV**:870 CU:375

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2010

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE:** 09/10/2020

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 29/09/2021 ANI:

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina Validité de circulation jusqu'au 10/10/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO

DATE 29/09/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :863853/ANT/004/SUR_SITE/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8017TAP

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1245

De: RATSIMAROFY HERIMALALA DINA

Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0