## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTONDRIANA ANDRIANAIVO NANTENAINA **ADRESSE** : LOT C 6 E BIS AMBOHINORINA SABOTSY NAMEHANA, **Tél.** 0348300768

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0819TU

**USAGE EFFECTIF:** TV

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 1300

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 877226/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 12/10/2021

NETA PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 3 MOIS 12/01/2022