



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 907788/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 10/11/2021

NOM : RAHARISOA VOAANGINIRINA CLAUDINE

ADRESSE : LOT VR 5 A ANKAZOTOKANA 0344012462

TELEPHONE :

PROFESSION :AVOCAT

NUM IMM : 7828TBB

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : NN81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:...\*007559

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2815

PAV :1985

CU :830

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :20/11/2020

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 20/11/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no

Le Chef de Centre

Opérateur :RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au02/12/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7828TBB**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2815

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**