

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RANDRIAMINTANTSOA JEAN BERTRAND  
**ADRESSE :** LOT AMPANATAOVANA TSINJOARIVO, **Tél.** 033 45 561 75  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **8793TAM**

**USAGE EFFECTIF:** TM16

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 16000

**DROIT :** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 45 000

**TVA :** Ar 9 000

**NET A PAYER :** **Ar 54 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 906154/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 09/11/2021

**NET A PAYER : Ar 54 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME
- FREIN A MAIN INOPERANT
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- CABOCHON ARR G A REMPLACER

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain  
Emilien  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1JOUR 10/11/2021**