

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZANARISOLO MARIETTE YVONNE  
**ADRESSE :** LOT AV66/3609 AMBALATAVOLA TALATAMATY, Tél.  
0342539570

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4461FE**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1350

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 917063/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 19/11/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE
- PHARE G/D NULS
- CACHE POUSSIÈRE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B  
ROLAND  
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS**