

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASOANIRINA GERMAINE

ADRESSE : LOT 183 A I V ANTANIFOTSY IV, **Tél.** 0343832878

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3607FD

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 950

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-AMBOSITRA**

RECU N° : 861850/FNR/015/SUR_SITE/2021

Date : 28/09/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE CHASSIS FALCIFIÉE/NON CONFORME
- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- CREMAILLERE A REPARER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- BRANCHEMENT CODE PHARE A VERIFIER
- FEUX DE STOP G/D NULS
- CACHE POUSSIERE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

<p>Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard Victorien</p> <p>Opérateur : RAZAKASON Radoniaina Herinjaka</p>	<p>APTITUDE :INAPTE</p> <p>Délai de réparation accordée : 1 MOIS 28/10/2021</p>	
---	---	--