## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

**N°MOTEUR**:ILLISIBLE



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 871528/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 06/10/2021

**NOM**: RANDRIAMAHAZOMANANA JACQUIS MAMY

ADRESSE: B 10 BIS AMBOAROY ALASORA **TELEPHONE**: 0331162266

**PROFESSION: INGENIEUR** 

**NUM IMM: 8350TBE MARQUE: BMW COMMUNE: ANTANANARIVO** 

GENRE: VP **TYPE**:-FF0105 **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE**: GASOIL N°SERIE DU TYPE:0L218521 **PUISSANCE**:12

PLACE DEBOUT:

**PLACE ASSISE:** 5

PTC:2790 **PAV**:2110 CU:680

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age > 5 ans)

LE:18/04/2019

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 2009

**DELIVREE LE**: 06/10/2021 NR LICENCE:

PATENTE:-ANI:-APTITUDE: APTE Visite du 06/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au06/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:871528/ANT/004/SUR\_SITE/2021

De: RANDRIAMAHAZOMANANA JACQUIS MAMY DATE 06/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8350 TBE

USAGE EFFECTTF: VP300 (Age > 5 ans)

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2790 DROIT Ar 10 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 **CARTE** Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

**NET A PAYER: Ar 16 800** TIMBRE Ar 0