

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: MANAMBELONA MAMISOA NIIRINA
ADRESSE : III X 353 TER B ANOSIBE OUEST I, Tél. //
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **6857TU**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1500

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MORONDAVA - TOLIARA**

RECU N° : 928090/TLR/011/SUR_SITE/2021

Date : 01/12/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur : GP1C ROMILE Etienne
Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS