## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANAIVOARISOA TOJONIRINA THIERRY ADRESSE: BAT N 9 BETONGOLO-, Tél. 0349863921

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 1174TAB

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1495

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

**RECU N°: 874599/ANT/002/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- DOSSIER SIEGE A REPARER

- FREIN A MAIN INOPERANT

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 08/11/2021