

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ANDRIATSILAVO MIHAJANIRINA LUC AYMAR  
**ADRESSE :** LOT IVH 80 A TER AMBODIMITA, **Tél.** 0346774545  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **6566TBM**

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2940

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 27 000

**TVA :** Ar 5 400

**NET A PAYER :** **Ar 32 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 910744/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 12/11/2021

**NET A PAYER : Ar 32 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur : Mr RAVELOKAMISY A. Jules  
Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS**