DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 907797/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 10/11/2021

NOM: RATSIMBAZAFY HAGA NIRINA

ADRESSE: LOT V J 48 IVANDRY 0331230802 TELEPHONE:

PROFESSION: ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

NUM IMM : 9025TAP MARQUE :CHERRY QQ COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: SQR7111 CARROSSERIE: CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:9D256338

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 9G08721

PTC :1285 PAV :910 CU :375

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2010

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 14/11/2018

NR LICENCE: DELIVREE LE: 13/11/2019

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 13/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RATSIMBAZAFY HAGA NIRINA DATE 10/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9025 TAP

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1285 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**