



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 918014/ANT/002/SUR\_SITE/2021

DATE : 19/11/2021

NOM : RAKOTOVOLOLONA HARINANTARA NORO

ADRESSE : LOT IVO 110 AC AMBODIVONA

TELEPHONE : 034.70.599.70

PROFESSION :ESTHETICIENNE

NUM IMM : 3872TBJ

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : ZZZ5NZ

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:9W530726

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2160

PAV :1478

CU :682

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2009

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 19/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 19/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian

Le Chef de Centre

Opérateur :RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

Validité de circulation jusqu'au19/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3872TBJ**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2160

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**