

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE  
INSTITUTIONNELLE -PAGI  
**ADRESSE :** PALAIS D'ETAT AMBOHITSOROHITRA-BAT ANNEXE  
8EME ETAGE, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9977TBG**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3340

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 916338/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 18/11/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- FEU DE POLICE NUL
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc  
Opérateur : RASATA Michela

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS**