

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAMANANANDRO VINCENT DE PAUL  
**ADRESSE :** LOT I VA 186 ANKENIHENY TANJOMBATO, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3968TR**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 795

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**DIRECTION DES OPERATIONS TECHNIQUES  
ALAROBIA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 6685/ANT/001/SUR\_SITE/2018**

**Date :** 19/11/2018

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- CREMAILLERE A REPARER
- JEU IMPORTANT AU VOLANT
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEU DE POLICE NUL
- CODE G/D NULS
- CARROSSAGE ROUE ARR G A REGLER
- CARROSSAGE ROUE ARR D A REGLER
- CACHE POUSSIÈRE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur :Mr PAGES Jean Marc Opérateur : RAZAFIMANDROSO Heriniaina Elie	APTITUDE : <b>INAPTE</b>  <b>Délai de réparation accordée : 1 MOIS 19/12/2018</b>	
---	---	--