## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONIRINA GILBERT

ADRESSE: LOT 68 CN°3 PLLE 22/12 ANDRORANGA, Tél. 0320819016

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4401AD

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2515

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

**RECU N°: 911625/TNA/005/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- CABOCHON AV G A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C.

ALAIN

Opérateur: RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS