DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 923534/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 26/11/2021

NOM: SOCIETE AKANJO

ADRESSE: C/O SICAM ANALAKELY 0348475069 TELEPHONE:

PROFESSION:/

NUM IMM : 2358TBB MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : GA17CPCC CARROSSERIE :PRB

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :16 N°SERIE DU TYPE:..220536

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 528860

PTC :7200 PAV :2945 CU :4255

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2019

USAGE EFFECTIF: TM7 NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 26/11/2021

PATENTE: - ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 26/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au27/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:923534/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: SOCIETE AKANJO DATE 26/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2358 TBB

USAGE EFFECTTF:TM7

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 7200 Ar 15 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 19 000 TVA Ar 3 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 22 800**