

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: MAROVAVY**  
**ADRESSE : LOT 0206 R 0120 ANDOVINJO, Tél. 0**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3181MD**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2880

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 15 000

**TVA :** Ar 3 000

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**RECU N° : 871671/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 06/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DOSSIER SIEGE A REPARER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE  
OLIDA

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**