

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RANDRIAMANANTSOA MARTIN SAMUEL  
**ADRESSE :** LOT VR 62 BIS ANKADIBEVAVA AMBANIDIA, Tél. /  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **0975TK**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1370

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER :** **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-FARAFANGANA**

**RECU N° : 870879/FNR/022/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 06/10/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- DEFAUT DE MUTATION

Nom du vérificateur :GPHC RAFIDIMANANA Ando  
F.Gildas  
Opérateur : RAJAIARILALA MARIE BRONDE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 04MOIS**