

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** LUDIEN SANTOS  
**ADRESSE :** LOT III D BIS ANOSIZATO EST I, Tél. /  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **2554TBL**

**USAGE EFFECTIF:** TM7

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 7490

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER :** **Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ITINERANTE MANANJARY - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 913904/FNR/021/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 16/11/2021

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC RALAIIVY C.Prospér  
Opérateur : RAHANTAMALALA JULIANA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS 11/12/2021**