DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAKARISOA MIARIVOLOLONA ADRESSE : O/003 TER ANKAZOBE, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9681TBL

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC: 3500

DROIT: Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 16 000

 TVA:
 Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 908044/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CEINTURE DE SECURITE A POSER
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(11/12/2021)