

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIAMANALINJATO RIVO IALIZA EBENE
ADRESSE : LOT II V 120 TER AMPANDRANA BESARETY - 0330914724,
Tél. 0341295058
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7705TBG

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1440

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 910747/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 12/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- CEINTURE DE SECURITE A POSER
- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- MOTEUR SALE
- FILTRE A AIR A POSER
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L
El'no
Opérateur : ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascale

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(12/12/2021)

