## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAFINDRAIBE

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: \textbf{LOT WA 103 TER ANKENIHENY, T\'el.} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{7836TAN} \\ \textbf{783$ 

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1315

DROIT: Ar 6 000 CARNET D'ENTRETIEN: Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 18 000

 TVA:
 Ar 3 600

NET A PAYER: Ar 21 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 927203/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 30/11/2021

NET A PAYER: Ar 21 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VEHICULE A PEINDRE
- PARE BRISE A REMPLACER
- FREIN A MAIN INOPERANT

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J.

Alexandre

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS 30/01/22