



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 871187/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 06/10/2021

NOM : JOSOA HARILALAINA

ADRESSE : 106 BIS FARALAZA

PROFESSION :GERANT

NUM IMM : 1001TBE

MARQUE :TOYOTA

COMMUNE : TALATAMATY

GENRE : VP

TYPE : GG22B3

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:0504871

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2250

PAV :1645

CU :605

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 18/04/2019

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 06/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au06/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1001TBE

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2250

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000