## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 855624/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 21/09/2021

**NOM**: RAHARISAHAKA TOMPOHERINAIVO TAFITASOA

**ADRESSE**: LOT AF 108 **TELEPHONE:** 

**PROFESSION: TRANSPORTEUR** 

**NUM IMM**: 9127TBA **COMMUNE:** SABOTSY NAMEHANA **MARQUE**: MERCEDES BENZ

GENRE: TCP **TYPE**: 313CDI **CARROSSERIE**:CAR

**SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **N°SERIE DU TYPE**:.90663315769923 **PUISSANCE**:9

PLACE ASSISE: 22 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:3500 **PAV**:1760 CU:1740

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2019

**USAGE EFFECTIF: TBR** NR CARTE VIOLETTE: 0206210 **DELIVREE LE:** 17/05/2019

NR LICENCE: 04919 **DELIVREE LE**: 29/08/2019

**PATENTE**: 0128201/2019 ANI: APTITUDE: APTE Visite du 21/09/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au02/02/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

DATE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: RAHARISAHAKA TOMPOHERINAIVO TAFITASOA

21/09/2021

RECU N°:855624/ANT/004/SUR\_SITE/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9127TBA

**USAGE EFFECTTF**:TBR

PLACE ASSISE: 22 PLACE DEBOUT: PTC 3500 DROIT Ar 9 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 **CARTE** Ar 0 THT Ar 11 000 TVA Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200 TIMBRE Ar 0