DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ABDOUL KARIME ALI **ADRESSE**: 05 RUE GEORGES V, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4119MC

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 1675

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 370380/MGA/020/SUR_SITE/2020

Date: 06/04/2020

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- RETROVISEUR EXT A POSER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES DES PORTIERES A COMPLETER
- VITRE LATERALE COLISSANTE A CHANGER
- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- POIGNETS PORTES INT A POSER
- REVETEMENT PORTIERE A POSER
- PARE BRISE A REMPLACER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FUMEE EXCESSIVE
- DEMARREUR A VERIFIER
- RESERVOIR DIRECT INTERDIT
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON AV G A REMPLACER
- CABOCHON AV D A REMPLACER
- FEUX DE STOP G/D NULS
- AVERTISSEUR SONORE NUL

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE OLIDA	APTITUDE :INAPTE Délai de réparation accordée : 2 MOIS	