

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MANAKARA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 868032/FNR/021/SUR\_SITE/2021**

**Date : 04/10/2021**

**De: RAKOTOARISOA CHRIMICHER VASCISLAS**

**ADRESSE : LOT 38 67 HA SUD, Tél. -**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3372TBE**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC : 3200**

**DROIT : Ar 9 000**

**CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0**

**CARTE : Ar 0**

**PV : Ar 4 000**

**THT: Ar 13 000**

**TVA : Ar 2 600**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PARE BRISE CASSEE

Nom du vérificateur :GPHC RALAIIVY C.Prospér  
Opérateur : RAHANTAMALALA JULIANA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS, 04/11/2021**