



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 927980/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 01/12/2021

NOM : ANDRIAMAHATONY SATA NIRINA

ADRESSE : LOT 102 A BIS AMBOROPOTSY

TELEPHONE : 0341145896

PROFESSION :-

NUM IMM : 7376TBF

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : WP81HP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:3U509279

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2700

PAV :1870

CU :830

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2003

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE : 0223569

DELIVREE LE :23/03/2021

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 23/03/2021

PATENTE : 0122778/2019

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 01/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au**01/04/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7376TBF****

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2700

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000