

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIAMAMPIANINA HASIARIBAKO  
ADRESSE : IVF 58 D TER AMBODIHADY AMBOHIMANARINA, Tél.  
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **0250TBA**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2875

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-IVATO

RECU N° : **869193/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

Date : 05/10/2021

NET A PAYER : **Ar 26 400**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur : Mr RAVELOKAMISY A. Jules  
Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **1 MOIS**