DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RANDRIANJAFY RAHOLISOA \\ \textbf{ADRESSE:} & AMBALAVOLA ANTSIRANANA, \textbf{T\'el.} & 032 95 171 29 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{1681DD} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC: 2750

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TRANOBOZAKA - ANTSIRANANA

RECU N°: 915760/ANA/009/SUR_SITE/2021

Date: 18/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- PARE BRISE CASSEE

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRATSIRY

Francklin

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

GASPARIN

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : VR 2MOIS