

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MANAKARA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 929460/FNR/021/SUR\_SITE/2021**

**Date : 02/12/2021**

**De: RANAIVOSON JIMMY ANDRICK**  
**ADRESSE : LOT II B 74 BIS MANJAKARAY, Tél. 0340365295**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9936TBN**

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2515

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 10 000

**TVA :** Ar 2 000

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**NET A PAYER : Ar 12 000**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER

Nom du vérificateur :GPHC RANOARIJAONA L.  
Rasolomanana  
Opérateur : RAHELIAISOA BEATRICE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS,07/12/2021**