



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 874852/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 08/10/2021

NOM : NANDRASANA ANDRIAKOLONA MIKAIA

ADRESSE : LOT I T 95 BIS ITAOSY 0331606267

TELEPHONE : 0345954031

PROFESSION :RESPONSABLE D'ORPHELINAT

NUM IMM : 1588TBK

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : GA17PP-MOD

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:5C025574

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3500

PAV :2000

CU :1500

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2005

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :14/05/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/10/2021

PATENTE : -

ANI : 2019

APTITUDE : APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :RASATA Michela

Validité de circulation jusqu'au08/04/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1588TBK

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

3500

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 14 400