## **DIRECTION GENERALE** DE LA **SECURITE ROUTIERE**



De: MARA FENOSOA EDMOND ADRESSE: TOLAGNA, Tél. /

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4256UD

**USAGE EFFECTIF: TMT** 

PLACE DEBOUT:

678 PTC:

Ar 7 000 **DROIT:** Ar 0

**CARNET D'ENTRETIEN:** 

**CARTE:** Ar 0 PV: Ar 4 000 THT: Ar 11 000 TVA: Ar 2 200

Ar 13 200 **NET A PAYER:** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TAOLAGNARO - TOLIARA

RECU N°: 909036/TLR/013/SUR\_SITE/2021

**Date**: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- **BACHE DECHIREE**
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RABETRANO Tojo Herintsoa Opérateur : RAKOTONDRASOA LEONIE DENISE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : TRENTE JOURS

11/12/2021