

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIANIRINA ZOZO FLEURIS
ADRESSE : LOT 0202 E 0172 ANNTANIMASAJA, **Tél.** 0324003415
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1547ME

USAGE EFFECTIF: TM10

PLACE DEBOUT:

PTC : 13400

DROIT : Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 27 000

TVA : Ar 5 400

NET A PAYER : Ar 32 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
AMBOROVY - MAHAJANGA**

RECU N° : 875742/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 11/10/2021

NET A PAYER : Ar 32 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE
- FUITE D'HUILE SUR BOITE DE TRANSFERT

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA
MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS