

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANIVOMIADANA JEAN YVES**

**ADRESSE : LOT 53 CITE TANAMBAO 67 HA SUD, Tél. /**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3842TAC**

**USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans)**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2709

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 12 000

**TVA :** Ar 2 400

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-FARAFANGANA**

**RECU N° : 833304/FNR/022/SUR\_SITE/2021**

**Date : 30/08/2021**

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER
- CARTE GRISE A CHANGER

Nom du vérificateur : Mr MARA Tsilefa François  
Opérateur : RAJAIARILALA MARIE BRONDE

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01MOIS**