

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RATSIMBAZAFY ANDRIAMIHAJA**

**ADRESSE : ANTSINANATSENA, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4278TM**

**USAGE EFFECTIF: TM10**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 11000

**DROIT :** Ar 23 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 27 000

**TVA :** Ar 5 400

**NET A PAYER : Ar 32 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ITINERANTE MIARINARIVO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 914206/ANT/027/SUR\_SITE/2021**

**Date : 17/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 32 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU ARR D LISSE
- CABOCHON VEUILLEUSE G/D A POSER
- FEU DE POLICE NUL
- CABOCHON AV D A REMPLACER
- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur : Mr ANDRIANJATOVO Tahiry M.  
Opérateur : NY ANDO Miary Sandy

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2MOIS**