



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 925088/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 29/11/2021

NOM : RAKOTOARIMANGA FANJA MILSON 034 15 065 15

ADRESSE : IVF 302 AMBOHIDRANO ANDREFANA SAB NAM

TELEPHONE : 0331146950

PROFESSION :PLOMBIER

NUM IMM : 5808TAN

MARQUE :JAC

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : HFC1040K2

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:86002496

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :74016331

PTC :5740

PAV :2740

CU :3000

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2009

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 26/11/2021

PATENTE : 2019

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 29/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTOMAMONJY Faraniaina

Validité de circulation jusqu'au29/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5808TAN

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

5740

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 16 800