DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAZANATSOA} \textbf{ANDRINASOLO SAMUELSON} \\ \textbf{ADRESSE}: PRES II A 8 M AMBODITSIRY, Tél. 0341306435 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{5727TBC} \\ \textbf{AMBODITSIRY} \\ \textbf{AMBODITSI$

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC: 3000

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N°: 868471/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain

Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 3MOIS 04/01/2022