

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 920524/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 23/11/2021

De: OUVRAGES TRAVAUX INDUSTRIELS OTI
ADRESSE : LOT 1A 58 AMPATSAKANA, Tél. 034.08.740.66
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8902TAM

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC : 2700

DROIT : Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 10 000

TVA : Ar 2 000

NET A PAYER : Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

NET A PAYER : Ar 12 000

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- MOTEUR SALE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José
B.A
Opérateur : RASESILISOA Yeldine

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JRS 28/11/2021