

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASOARIVONY MARIE ODETTE
ADRESSE : LOT II E 32 FKAA AMBOHIDAHY, Tél. 032.05.780.43
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8975TAK

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 3490

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 906984/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 10/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- JEU IMPORTANT AU VOLANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS - 15/11/2021