## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:ANDRIANAKANGA MIRANA RIVOLALA} \begin{tabular}{ll} \textbf{ADRESSE}: LOT A T M I 10 ANTSAHAMARINA, T\'el. 0345063027 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{6300TAJ} \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: VL** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2800

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

RECU N°: 934874/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/12/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- SIEGES DU VEHICULES A COMPLETER
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené

Victorien

 $Op\'erateur: RAMANANTSARA\ Bernard$ 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS