## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** ECAR SOEURS CAPUCINES ADRESSE: LOT NASANDRATRONY, **Tél**. 0342622173

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: **6265FC** 

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 2740

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

-----

**RECU N°: 868497/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B

ROLAND

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE

CLEMENTINE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS